

**特 点:**

威斯 SG0101 只要对线切割电火花加工设备上吸附的淤渣、碳粉以及锈蚀擦拭后，即可简单地将其清除，淤渣、锈蚀等清除后，用清洁的棉纱干净后，擦拭过的部分形成了特殊的防锈皮膜，具有约一个月的室内防锈效果。SG0101为淡绿色透明液体，是一种比重约为1.10的水溶性液体，没有燃烧性及爆炸性。

**使用方式:**

- 用海绵或棉纱将SG0101的原液吸入后，直接擦拭锈蚀或污垢，或者用喷枪将原液喷到锈蚀的金属表面。
- 淤渣清除后请迅速用干的清洁棉纱擦拭干净。比较严重的污垢清除时，请按该方法反复进行清除。用同样的方法也可清除锈蚀。
- 擦拭请务必在SG0101没有干燥之前进行。（当淤渣、锈蚀等的清除完成之后）
- 最后请用干的清洁棉纱充分擦拭工作。（可以产生特殊的防殊皮膜）

**用 途:**

- 清除线切割电火花加工设备的工槽内的模具导板、水喷头、放电模、安装定位平面、防水罩等部位上吸附的淤渣、碳粉和锈蚀等。
- 难以用“SG0101”进行浸渍处理的大型工件、模具、工厂设备等的除锈处理。

**注意事项:**

- SG0101是一种安全的酸性液体产品。因此，不能添加或混入与酸反应后会分解以反分解后产生有害气体的物质。（废液处理时的特定中和用碱性溶剂除外）
- SG0101的保管中绝对不能使用金属容器。建议使用不易破损，强度较好的塑胶定容器。
- SG0101不能使用于锌、镀锡板、电镀产品的除锈上。
- 手上有伤口或皮肤过敏者，原则上使用时请带橡胶手套。
- 万一发生泄漏的情况下，请用碱性溶剂（碳酸钠或石灰等）中和后，再水清洗。

**包 装:**

5公升